

Białystok, 13.07.2016r.

Sprzedaż środków trwałych niskiej wartości (poniżej 5 tys. złotych netto)

1. Sprzedaż jest dokonywana według procedury z wolnej ręki,
2. Istnieje możliwość dokonania oględzin wystawionych przedmiotów przez osoby zainteresowane w dniach 14 - 19 VII 2016r. w siedzibie Radia Białystok ul. Świerkowa 1 w godzinach 9-12. Należy kontaktować się z działem TIiA tel. 85 745 62 18 lub 85 745 62 97.
3. Oferty należy składać w siedzibie Radia Białystok do dnia 20 lipca 2016r. do godziny 10:00 w pok. 112.
4. Termin związania ofertą 5 dni.
5. Wymogi formalne, jakie winny spełniać oferty:
 - oferty winne być złożone w formie pisemnej i zawierać numer(-y) sprzętu(-ów) oraz zaproponowaną (-e) cenę(-y),
 - podpis upoważnionej osoby składającej ofertę (wraz z pieczęcią firmową, gdy oferta składana jest przez przedsiębiorcę) wraz z danymi kontaktowymi (telefon, e-mail),
 - oświadczenie zgodne z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. Po upływie wyznaczonego w ogłoszeniu terminu na składanie ofert dokonuje ich otwarcia oraz porównania zaoferowanych cen.
6. Najkorzystniejszą ofertą jest oferta zawierająca najwyższą cenę za dany składnik majątku.
7. Po zatwierdzeniu wyniku postępowania niezwłocznie ogłasza jego wyniki na stronie internetowej: www.radio.bialystok.pl. Ogłoszenie zawierać będzie: wykaz składników majątku, które zostały wystawione do sprzedaży, imiona i nazwiska oferentów lub nazwy firm, których oferty zostały wybrane oraz ceny tych ofert.
8. W przypadku, gdy na dany składnik majątku zostanie złożona więcej niż jedna oferta z taką samą ceną, Kierownik Działu TIiA wezwie pisemnie oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych (wezwanie winno zawierać informację o miejscu i terminie złożenia ofert dodatkowych). Cena oferty dodatkowej nie może być niższa niż oferty bazowej.
9. Oferenci, których oferty zostały wybrane są zobowiązani do dokonania zapłaty zgodnie ze złożoną ofertą w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Płatność gotówką w kasie Radia Białystok.
10. Oferenci, których oferty zostały przyjęte, są zobowiązani do odbioru składnika/ów majątku osobiście w terminie 7 dni od dnia wpłaty.
11. W przypadku, gdy wybrany oferent nie dotrzyma terminu płatności Radio Białystok ma prawo:
 - a. naliczyć odsetki ustawowe, które winny być zapłacone na podstawie wystawionej Noty księgowej,
 - b. unieważnić jego ofertę i wybrać taką, która zawierała najwyższą cenę spośród pozostałych złożonych ofert.
12. W przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od odbioru zakupionego składnika majątku w terminie, Radio Białystok ma prawo naliczać opłatę za

jego przechowanie, w wysokości 1 % ceny brutto składnika majątku, za którą został on sprzedany, liczoną za każdy dodatkowy dzień przechowywania.

13. W przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana, nie odbierze zakupionego środka trwałego w ciągu 14 dni, Radio Białystok ma prawo zastosować sankcję zgodnie z pkt. 11 lit. b.

Załącznik nr 1

do Regulaminu sprzedaży likwidowanych składników majątku Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Białymstoku „Radio Białystok” Spółka Akcyjna

wzór oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym likwidowanego składnika majątku

Oświadczenie

o zapoznaniu się ze stanem technicznym likwidowanego składnika majątku

Niżej podpisany/a oświadczam, iż przed nabyciem likwidowanego składnika majątku

Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Białymstoku „Radio Białystok” Spółka Akcyjna

w postaci

(opis likwidowanego składnika majątku) zapoznałem/łam się z jego stanem technicznym i nie

zgłaszam w tym przedmiocie żadnych zastrzeżeń.

.....
(podpis)

Lista środków do sprzedaży:

numer sprzętu	Nazwa	Rok Produkcji	Parametry	Stan
3	Telewizor Samsung LE23R81B HD READY 23"	2007	Component in RLRBV; D-sub ; HDM IN x2; EURO x2; Audio Chinch IN; AUDIO CHINCH OUT; AUDIO OPTICAL IN; AV IN, S-VIDEO IN, pilot	sprawny, wyeksploatowany, brak tunera DVB-T, ślady użytkowania na obudowie
6	Telewizor Samsung LE23R81B HD READY 23"	2007	Component in RLRBV; D-sub ; HDM IN x2; EURO x2; Audio Chinch IN; AUDIO CHINCH OUT; AUDIO OPTICAL IN; AV IN, S-VIDEO IN, pilot	sprawny, wyeksploatowany, brak tunera DVB-T, ślady użytkowania na obudowie
7	Monitor LCD Belinea 17" 101751	2004	D-Sub, DVI-D, audio in, audio out, rozdzielczość maksymalna 1280 x 1024, wbudowane głośniki	sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania na obudowie
11	Monitor LCD Samsung 17" 713N S	2005	D-Sub, rozdzielczość maksymalna 1280 x 1024, w zestawie kabel zasilający i VGA	sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania na obudowie
12	Monitor LCD Samsung 17" 713N S	2005	D-Sub, rozdzielczość maksymalna 1280 x 1024 w zestawie kabel zasilający i VGA	sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania na obudowie
13	Monitor LCD Samsung 17" 713N S	2005	D-Sub, rozdzielczość maksymalna 1280 x 1024, w zestawie kabel zasilający i VGA	sprawny, wyeksploatowany, ślady użytkowania na obudowie
16	Monitor LCD Samsung 17" 740N	2007	D-Sub, rozdzielczość maksymalna 1280 x 1024, w zestawie kabel zasilający i VGA	Nie działa
19	Komputer DELL GX520	2006	Intel Pentium IV 3GHz, 1GB RAM, 80 GB HDD, Windows XP SP3, MS Office 2003 Basic, Nero Suite 6	wyeksploatowany, uszkodzona karta sieciowa znajdująca się na płycie głównej, uszkodzona zaślepka zatoki napędu, ślady użytkowania na obudowie
20	Komputer DELL GX520	2006	Intel Pentium IV 3GHz, 2GB RAM, 80 GB HDD, Windows XP SP2, MS Office 2003 Basic, Nero Suite 6	wyeksploatowany, ślady użytkowania na obudowie
21	Komputer Zetos Pro Iso Rack	2007	Intel Celeron D 3,46 GHz, 1 GB RAM, 80 GB HDD, Obudowa typu RACK, Windows XP SP3	wyeksploatowany, ślady użytkowania na obudowie, brak napędu CD/DVD
22	Fujitsu-Siemens LifeBook C1410 laptop	2007	Intel Mobile Core 2 Duo 1,83GHz, 2GB RAM, 80 GB HDD, Windows XP Sp3, MS Office 2003 Basic, Nero Essentials 7, stacja dokująca FPCPR63, ekran 15,6"	wyeksploatowany, ślady użytkowania na obudowie i ekranie, bateria do wymiany
23	Fujitsu-Siemens LifeBook C1410 laptop	2007	Intel Mobile Core 2 Duo 1,66 GHz, 1GB RAM, 120 GB HDD, Windows XP Sp3, MS Office 2003 Basic, Nero Essentials 7, ekran 15,6"	wyeksploatowany, ślady użytkowania na obudowie i ekranie (paski od klawiatury), bad sektory na dysku twardym, bateria do wymiany

24	Fujitsu-Siemens LifeBook C1410 laptop	2007	Intel Mobile Core 2 Duo 1,66 GHz, 2GB RAM, 80 GB HDD, Windows XP Sp3, MS Office 2003 Basic, Nero Essentials 7, stacja dokująca FPCPR63, ekran 15,6"	wyeksplotowany, ślady użytkowania na obudowie i ekranie (paski od klawiatury), bateria podstawowa do wymiany brak napędu CD, w zatoce CD 2 bateria (do wymiany), uszkodzony kabel zasilający
25	Komputer Zetos Pro Iso Rack	2007	Intel Celeron D 3,46 GHz, 1 GB RAM, 80 GB HDD, Napęd CD-ROM, Obudowa typu RACK, Windows XP Sp3	wyeksplotowany, ślady użytkowania na obudowie
27	Słuchawki Audio-Technika ATH-M40fs	2008	Wtyk mały jack	wyeksplotowane, zniszczony osłona na nausznicach i na pałąku
28	Słuchawki Audio-Technika ATH-M40fs	2008	Brak wtyku	wyeksplotowane, zniszczony osłona na nausznicach i na pałąku, brak wtyku
29	Słuchawki Audio-Technika ATH-M40fs	2011	Wtyk duży jack	wyeksplotowane, zniszczona osłona na nausznicach i na pałąku,
30	Słuchawki Audio-Technika ATH-M40fs	2006	Wtyk duży jack	wyeksplotowane, zniszczona osłona na nausznicach i na pałąku,
32	Słuchawki Beyerdynamic DT100K	2001	Wtyk duży jack	wyeksplotowane
33	Słuchawki Beyerdynamic DT100K	2001	Wtyk duży jack	wyeksplotowane
34	Słuchawki Beyerdynamic DT100K	2001	Wtyk duży jack	wyeksplotowane
35	Słuchawki Beyerdynamic DT100K	2001	Wtyk duży jack	wyeksplotowane
36	Słuchawki Beyerdynamic DT100K	2001	Wtyk duży jack	wyeksplotowane
37	Słuchawki Beyerdynamic DT100K	2001	Wtyk duży jack	wyeksplotowane
38	Słuchawki Beyerdynamic DT100K	2001	Wtyk duży jack	wyeksplotowane
39	Słuchawki Beyerdynamic DT100K	2001	Wtyk duży jack	wyeksplotowane
40	Serwer Dell Power Edge SC1425	2006	3.2GHz XEON, 2GB RAM, brak HDD, SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER 9, rack	wyeksplotowany
42	Odtwarzacz CD TASCAM 401 MK II	1995	Line OUT (XLR & CINCH) , Digital Out, Auto Cue, Fader Start, Remote	wyeksplotowany, laser do wymiany

43	Router LTE GT-B3800 PlusGSM	2012	w zestawie ładowarka, kabel USB	wyeksplotowany, w ramach przedłużania umowy z operatorem Radio otrzymało nowszy model
44	Modem AnyData ADU-635W	2010	W zestawie bateria, ładowarka, kabel USB, antena	urządzenie od operatora firmy Orange, wyeksplotowany, ślady użytkowania, w ramach przedłużania umowy z operatorem Radio otrzymało nowszy model
45	Modem AnyData ADU-770WA	2011	W zestawie ładowarka, kabel USB, antena, CD	urządzenie od operatora firmy Orange, wyeksplotowany, ślady użytkowania, w ramach przedłużania umowy z operatorem Radio otrzymało nowszy model
46	Modem AnyData ADU-770WA	2011	W zestawie ładowarka, kabel USB, antena	urządzenie od operatora firmy Orange, wyeksplotowany, ślady użytkowania, w ramach przedłużania umowy z operatorem Radio otrzymało nowszy model
47	Komputer DELL Precision 390 E6420	2007	Intel Core2Duo 2,2 GHz, 2 GB RAM, 250 GB HDD, Windows XP SP3, MS Office 2003, Nero 7 Essentials	karta VGA S3TRio 1MB, uszkodzone USB na płycie głównej
49	Drukarka OKI B4545MFP	2007	W zestawie instrukcja, CD ze sterownikami	Wyeksplotowana, uszkodzony moduł duplex, wydrukowano 55 tys stron, zeskanowano 16 tys stron
50	CB Harry II	2008	W zestawie ładowarka samochodowa, mikrotelefon	uszkodzone, nie odbiera nie nadaje
52	Wzmacniacz AB 200	1992	-	sprawny, wyeksplotowany, ślady użytkowania na obudowie
53	Odtwarzacz CD TASCAM 401	1995	Line OUT (XLR & CINCH) , Digital Out, Auto Cue, Fader Start, Remote	uszkodzony mechanizm kieszeni, wyeksplotowany, ślady użytkowania na obudowie
54	Odtwarzacz CD Technics SLPG4E-K	2001	Line OUT CINCH, DIGITAL OUT, Optical OUT, pilot	sprawny, wyeksplotowany, ślady użytkowania na obudowie
56	Magnetofon PCM 2800 DAT	1996	ANALOG IN L R, ANALOG OUT L R, DIGITAL IN/OUT, COAXIAL IN OUT, REMOTE	uszkodzony, mechaniczne uszkodzenie mechanizmu przewijania lewo prawo, wyeksplotowany, ślady użytkowania na obudowie
58	Tuner Cyfrowy Ferguson AF6318	2007	Złącza:TV,VCR,AUDIO VIDEO CINCH RF IN OUT RS232, pilot, Tuner SD	sprawny, wyeksplotowany, ślady użytkowania na obudowie
59	Tuner Linbox 6818	2008	Złącza: RF IN, LOOP OUT, S/PDIF, AUDIO, VIDEO, TV, RS232, pilot, Tuner SD	Uszkodzony, nie programuje się, wyeksplotowany, ślady użytkowania na obudowie
61	Serwer Dell PE 2600	2003	Intel 2.4GHz Xeon, 512MB RAM, brak HDD, tower	wyeksplotowany, sprawny, wyjęte dyski twarde
62	Serwer Dell Power Edge 1600SC	2002	Pentium 4 1.8GHz, 512MB RAM, brak HDD, tower	wyeksplotowany, sprawny, wyjęte dyski twarde, uszkodzony jeden zasilacz
63	Serwer Dell Power Edge 6650	2002	2 x Intel 1,6 Xeon, 1GB RAM, brak HDD, rack	wyeksplotowany, sprawny, wyjęte dyski twarde

64	Macierz dyskowa EMC AX 100	2003	2 x Switch Fibre Channell, bark HDD, 12 x HDD slot	wyeksplloatowana, sprawna, wyjęte dyski twarde
65	Przełącznik KVM D-Link DKVM-16	2006	Możliwość podłączenia do 16 urządzeń za pomocą złącz D-Sub 15-pin, PS/2, w zestawie zasilacz, trzy oryginalne kable DKVM-CB	wyeksplloatowany, sprawny,
66	Serwer Dell PE 2900	2006	Intel Dual Core 1,6GHz, 4GB RAM, brah HDD, tower	wyeksplloatowany, wyjęte dyski twarde
67	Router Internetowy AR 28-09 + RT-SIC-1FEA	2008	W zestawie zasilacz, kabel Series	wyeksplloatowany, sprawny,
68	Dyktafon Panasonic RR-VS430EH	2007	Oprogramowanie Voice Editing v. 2.0	wyeksplloatowany, odczyt nagrań możliwy wyłącznie za pomocą programu kompatybilnego z systemem Windows Xp
69	Router LTE Axesstel MV410LR	2012	Wej 1xUSB, Wyj. 4xLAN, 1xDC, W zestawie: cztery antenki, kabel Ethernet, zasilacz, bateria	wyeksplloatowany, sprawny, bateria do wymiany
70	Router D-Link DI-524	2009	W zestawie zasilacz, antena	uszkodzony, zawiesza się
71	Spliter VGA	1998	1xVideo IN, 4x Video Out, zasilacz 9V w zestawie	wyeksplloatowany, sprawny
72	Spliter VGA	2006	1xVideo IN, 4x Video Out, zasilacz 9V w zestawie	wyeksplloatowany, sprawny
73	Spliter VGA	2006	1xVideo IN, 4x Video Out, zasilacz 9V w zestawie	wyeksplloatowany, sprawny
74	Spliter VGA	2006	1xVideo IN, 2x Video Out, zasilacz 9V w zestawie	wyeksplloatowany, sprawny
75	Spliter VGA	2006	1xVideo IN, 2x Video Out, zasilacz 9V w zestawie	uszkodzony, zdarzają się zaniki sygnału po pewnym czasie
76	Zestaw słuchawkowy BT Nokia	2007	-	wyeksplloatowany, złamany uchwyt na ucho
80	Telefon Nokia E52	2012	W zestawie uchwyt samochodowy	wyeksplloatowany, ślady użytkowania na obudowie i ekranie, połamana obudowa
81	Telefon Nokia E52	2012	-	wyeksplloatowany, ślady użytkowania na obudowie i ekranie
82	Telefon Nokia E52	2012	W zestawie uchwyt samochodowy	uszkodzony, wyeksplloatowany, ślady użytkowania na obudowie i ekranie
84	Telefon Nokia E52	2012	W zestawie uchwyt samochodowy, ładowarka	uszkodzony, wyeksplloatowany, ślady użytkowania na obudowie i ekranie, uszkodzona klawiatura
85	Telefon Nokia E52	2012	W zestawie uchwyt samochodowy, ładowarka	uszkodzony, wyeksplloatowany, ślady użytkowania na obudowie i ekranie, uszkodzona klawiatura

86	Telefon Nokia E52	2012	W zestawie uchwyt samochodowy	wyeksplotowany, ślady użytkowania na obudowie i ekranie, brak baterii, zalany, uszkodzona obudowa i klawiatura
88	Zasilacz UPS Fiskars 9200 z baterią E	1995	UPS 20 kVA, pojemnik na akumulatory, panel dozoru, bez akumulatorów	sprawny, bez akumulatorów
89	Magnetofon DTC-790	1995	Złącza: Analogue (Line) in i out, Coaxial In, Optical in i out	wyeksplotowany, nie sprawny napęd
91	Print Server JetDirect	1998	Drukarka HP C4118A LaserJet 4000	Wyeksplotowana, sprawna, nie pobiera papieru z dolnego podajnika.