



KanRo Ltd.

**INSPEKCJA TV KANALIZACJI DESZCZOWEJ
m. BIAŁYSTOK**

ul. Świerkowa 1

2010 r.

Zleceniodawca

Spółdzielcze Biuro Projektów

Kod

Miejscowość

Ulica

Białystok

Swierkowa 1

Od studzienki

Do studzienki

Długość odcinka

Materiał

Profil

D1 **D2** **27,16** **betonka** **koło200mm**

Rodzaj kanału

Kierunek badania

Numer odcinka

deszczowy

Przeciw spadek

1

Odległość

0,51

Komentarz

Początek inspekcji.

Video **486**




Odległość

2,98

Komentarz

Pęknięcie ,szczyt sklepienia.

Video **2160**




Odległość

7,74

Komentarz

Ubytek w sklepieniu rury.

Video **4398**



Odległość

13,64

Komentarz

Złogi wapienne.

Video **6387**




Odległość

19,95

Komentarz

Rozszczelnienie , nacieki wapienne.

Video **8443**



KanRo Ltd Sp. z o.o.

15-690 Białystok - Fasty Szosa Knyszyńska 89 tel. 85 749 51 57

Odległość

27,16

Komentarz

Dalsza inspekcja niemożliwa, zawalenie kanału.

Video

11336



Badana długość 27,16

KanRo Ltd Sp. z o.o.

15-690 Białystok - Fasty Szosa Knyszyńska 89 tel. 85 749 51 57

Zlecniodawca

Spółdzielcze Biuro Projektów

Kod

Miejscowość

Ulica

Białystok

Swierkowa 1

Od studzienki

Do studzienki

Długość odcinka

Materiał

Profil


D1 **D2** **27,16** **betonka** **koło200mm**

Rodzaj kanału

Kierunek badania

Numer odcinka

deszczowy **Przeciw spadek** **1**



Średni spadek: 2,25 %

Różnica w wysokości: 61,25 cm